

ELENCO PRODOTTI DAI VARI PROCESSI DI LAVORAZIONE

A- IN CAVA:

SCARTO DI CAVA Cod.Art.APTAV02

PIETRA CALCARE Cod.Art.APTAV01

C- DA CAVA: VAGLIO SGROSSATORE L. & P.

SOTTOVAGLIO 0/70

B- DA CAVA: FRANTUMAZIONE FRANTOIO REV GCS 109

STABILIZZATO MISTO 0/70 Cod.Art.ESTAV03

MARCATURA CE

(UNI EN 13242)

2° FRANTUMAZIONE:FRANTOIO ONT 600

MARCATURA CE

STABILIZZATO 40/70

Cod.Art.ESTAV04

(UNI EN 13242)

STABILIZZATO 20/40

Cod.Art.ESTAV05

(UNI EN 13242)

STABILIZZATO 0/20

Cod.Art.ESTAV06

(UNI EN 13242)

SCARTO LAVORAZ. 0/20

Cod.Art.ESTAV07

D- 1°FRANTUMAZIONE: +70:PRIMARIO PRM 10 L&P.

PIETRISCO CALCARE SUPERO + 60 Cod.Art.IPIEV08

(a) PIETRISCO CALCARE 30/60 Cod.Art.IPIEV11

(b) PIETRISCO CALCARE 15/30
MARCATURA CE (UNI EN 12620-13043)

(c) MISTO CALCARE 0/15

Cod.Art.IPIEV12

Cod.Art.IPIEV13

3°FRANTUMAZIONE:MULINO 600 MS GRANULATORE L&P. CRS 100

PIETRISCO CALCARE 5/40

Cod.Art.IPIEV09

SABBIA ASCIUTTA 0/5

Cod.Art.IPIEV10

4°FRANTUMAZIONE:MULINO A BARRE BAIONI 2000

SABBIA LAVATA MULINO 0/5

Cod. Art.OSABV14

MARCATURA CE

(UNI EN 12620-13043)

LAVAGGIO E SELEZIONE

MARCATURA CE

SABBIA LAVATA 0/3

Cod.Art. OSABV15

(UNI EN 12620-13043)

GRANULATO LAVATO RISETTA3/5

Cod.Art. SGRAV16

(UNI EN 12620-13043)

GRANULATO LAVATO 5/10

Cod.Art. SGRAV17

(UNI EN 12620-13043)

GRANULATO LAVATO 10/15

Cod.Art. SGRAV18

(UNI EN 12620-13043)

N.B. LE PEZZATURE DEI PRODOTTI SONO ESPRESSE IN mm.

Sede: Via S.Francesco, 8/10 - 52041 Civitella della Chiana (Ar) - Tel. 0575 448141 Fax 0575 448166

Cantiere: Loc. "Le Scaglie" di Grimoli - 52022 Cavriglia (Ar) - Tel. 055 966047 Fax 055 9669607